

B = рабочая ширина СШМ = макс. ширина товара

1 секция = 1 циркуляционный вентилятор

1 поле = 2 секции = 2 циркуляционных вентиляторов

**ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:**

1/2 сушильного поля ( 1 шт. циркул. вентилятора )

... ПОЛЕЙ КАМЕРЫ - всего

... ПОЛЕЙ СУШИЛЬНЫХ (паровое отопление)

... ПОЛЕЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ (паровое + электр. отопление)

**ЗОНА ОХЛАЖДЕНИЯ**

ИНТЕГРИРОВАННАЯ В СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЕ - ЗОИ


ИЛИ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗА КАМЕРОЙ - ЗОС

**ПРИМЕР:**

Сушильная камера в исполнении:

1/2 + 2 + 4 + ЗОИ



**ООО "ОМАР АС"**

Чешская Республика  
463 34 г. Градек над Нисоу  
ул. Легионарская, д. 13

тел.: +420 482 757 123, факс: +420 482 757 122  
e-mail:omar@omar.cz www.omar.cz