

## СШМ - СТЕНТЕР - СТЕНТОМА СФЗ СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА - ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

$B$  = рабочая ширина СШМ = макс. ширина товара

1 секция = 1 циркуляционный вентилятор

1 поле = 2 секции = 2 циркуляционных вентилятора

### ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:

1/2 поля передсушки ( 1 шт. циркул. вентилятора )

... ПОЛЕЙ КАМЕРЫ - всего

... ПОЛЕЙ СУШИЛЬНЫХ

... ПОЛЕЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ


ЗОНА ОХЛАЖДЕНИЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗА КАМЕРОЙ - ЗОС

### ПРИМЕР:

Сушильная камера в исполнении:

1/2 + 2 + 4 + ЗОС



ООО "ОМАР АС"

Чешская Республика  
463 34 г. Градек над Нисоу  
ул. Легионарска, д. 13

тел.: +420 482 757 123, факс: +420 482 757 122  
e-mail: omar@omar.cz www.omar.cz